

ZODIAC DVOJZLOŽKOVÉ LEPIDLO PVC

Dvojzložkové lepidlo na člny ZODIAC sa skladá z dvoch komponentov: „Rozpúšťadla“, dodávaného v 800 ml plechovkách, ktoré sa rozdelí na tri časti (pozri značky na nálepke) a „Tužidla“ ktoré je v troch fľaškách vo vrchnej plechovke. Fľašky s tužidlom sa môžu použiť iba jeden krát.

Podmienky pri použití:

- ak je to možné, lepiť vo vnútri
- nepoužívať, ak je teplota pod 18°C a nad 25°C.
- nepoužívať, ak je vlhkosť viac ako 75%

Príprava lepidla:

1/3 rozpúšťadla a 1 celá fľaška tužidla

- miešajte opatrne 2 minúty so stieracím nožom alebo elektrickou miešačkou /800ot/min/
- prikryte zmes počas používania
- zmes sa musí použiť do dvoch hodín

Príprava povrchu:

Zdrsnite povrch ktorý má byť lepený. Zdrsnovanie má byť dostatočne silné, aby odstránilo tenkú ochrannú vrstvu.

Odstráňte prach.

Naneste dve vrstvy metyletyketónu /MEC/ čistou handrou v intervale 5 minút

Postup:

- Naneste rovnomernú tenkú vrstvu náteru lepidla na oba povrhy.
- Nechajte 5 minút schnúť.
- Znova naneste rovnomernú tenkú vrstvu na oba povrhy.
- Nechajte 5 minút schnúť.
- Naneste tretiu rovnomernú tenkú vrstvu lepidla na oba povrhy
- Nechajte schnúť minimum 10 minút pred tým ako spojíte oba povrhy
- Vyhľaďte pevne a opatrne lepené časti.
- Spojenie a vyhladenie lepených častí musí byť ukončené do 20 minút od nanesenia tretej vrstvy
- Počkajte aspom 72 hodín kým spustíte čln do mora.

POZOR!

Nechytajte žiadne lepené časti.